

HERMLE C 500 V

Vertical machining center



Manufacture HERMLE

Type C 500 V

Year of manufacture 2004

Control HEIDENHAIN TNC 426

Machine number 16466

Travels X - 400 mm/Y - 500 mm/Z - 450 mm

Spindle HSK 63 / 9.000 rpm



EQUIPMENT

Coolant system

Chip tray

Measuring probe

User guide / Documentation

Machine parameters on storage medium

TECHNICAL DATA

X-Achse	400 mm
Y-Achse	500 mm
Z -Achse	450 mm

Aufspannfläche des Winkelaufspanntisches:

Aufspannfläche 580 x 560 mm

Belastung des Winkelaufspanntisches:

Tischbelastung max. 250 kg

Gewicht des Winkelaufspanntisches:

Tischgewicht 260 kg

Nuten des Winkelaufspanntisches:

Anzahl der T-Nuten 8
Abstand der T-Nuten 63 mm
Breite der T-Nuten 14 H7



HERMLE	Allgemeine Technische Daten		
Vorschubantrieb	Vorschubkraft in X, Y-Achse (bei 80% ED) Vorschubkraft in Z-Achse (bei 80% ED) Eilgang in X, Y-Achse Eilgang in Z-Achse Beschleunigung	3500 N 4200 N 35 m/mi 30 m/mi 7 m/s	
	Durchmesser und Steigung der Vorschubspindeln: X-Achse Y-Achse Z-Achse	32 / 20 mn 40 / 20 mn 40 / 16 mn	
Geräuschpegel	Geräuschkennwerte nach ISO 3746/EN 23746 Mittlerer Messflächenschalldruck (Maschinenlautstärke am Arbeitsplatz)		
	Betrieb bei Belastung (Zerspanung) Mittlerer Messflächenschalldruckpegel	78 dB (A	
	Leerlaufmessung (S=9.000 1/min) mittlerer Messflächenschalldruckpegel	69 dB (A	
Beleuchtung	Maschinenbeleuchtung mit Halogenleuchte	> 700 Lux	
Messsystem	Direkte Messung X/Y/Z: Auflösung Eingabefeinheit Anzeigeschritt	0,1 μ 0,1 μ 0,1 μ	
Elektrik	Betriebsspannung Steuerspannung Gesamtanschlusswert (Standardmaschine) 9.000 1/min / 16.000 1/min	400 V / 3 PH / 50 Hz 220 V AC / 24 V DC 15 / 19 kVA	
	Gesamtanschlusswert (mit IKZ oder anderen Optionen) 9.000 1/min / 16.000 1/min Kabelquerschnitt Absicherung	21 / 25 kVA 6 mm² 35 A	







Winkelaufspanntisch

Arbeitsbereich


Frontansicht














Transport und Aufstellung







Tragfähigkeit der Krantraverse: Tragfähigkeit der Gurte:

min. 6500 kg min. 3000 kg

Hinweis

Achten Sie beim Krantransport darauf, dass die Hebegurte senkrecht von der Maschine an die zwei Quertraversen laufen!

Zum Transport generell die 4 Ringösen (Hermle-Hebevorrichtung) verwenden. Auf keinen Fall dürfen folgende Aggregate als Aufhängepunkte verwendet werden:

- Maschinentisch
- · Spindelschlitten
- Motorspindel
- Kabinenteile

Sollte ein Transport mit einem Kran aus baulichen Gründen nicht möglich sein, so setzen Sie sich mit einem Transportunternehmen in Verbindung, welches mit Schwerlastrollen oder anderen versierten Möglichkeiten zum Transport von schweren Komponenten arbeitet.

- Verwenden Sie zum Transport ausschließlich eine bauartgerechte Krantraverse (den meisten Transportunternehmen stehen solche Krantraversen zur Verfügung). Hebezeuge auf ausreichende Tragfähigkeit überprüfen (> 6500 kg).
- Hängen Sie die vier Hebegurte [2] an den zwei Quertraversen [1] ein. Befestigen Sie die hinteren Hebegurte an den zwei hinteren Ringösen [3], sowie die beiden vorderen Hebegurte an den vorderen Ringösen.

MACHINE PICTURES
























Thank you very much for your interest



^{*}We do not guarantee the accuracy and completeness of these documents. We further do not assure any characteristics and qualities. The named machine, which is up for sale, is used.*